

浦賀水道航路第二号灯浮標損傷部 水中調査作業のお知らせ

灯浮標の水中部の調査を実施致します。

当日、安全には十分に注意致しますが、付近海域を航行される船舶の方は十分にご注意下さいませう

何卒よろしくお願い申し上げます。

図-1. 現場位置図



I 作業期間及び作業位置

- ①期間 予定日：令和6年2月1日
予備日：令和6年2月2日～令和6年3月30日
(日出～日没)
- ②場所 浦賀水道航路第二号灯浮標
(図-1. 現場位置図 参照)


II 作業概要

- ①上記記載灯浮標の潜水土による水中部の調査
- ②灯浮標の水中部調査は潜水土船を用いて行います。
(図-2. 施工概要図参照)

III 安全対策

- ①潜水土船は、航行する船舶の妨げにならないように灯標に近づきます。
- ②各関係先への周知徹底も含め連絡を密にし、航路の航行に支障をきたさないように安全作業を遂行致します。
- ③灯浮標の水中部潜水調査中は警戒船を1隻配備し、作業区域付近を航行する船舶への注意喚起をおこないます。

図-2. 施工概要図



作業に関する問い合わせ先

光商産業株式会社
TEL0438-36-4121
担当者 岡村淳